




Modelo - IG 1 con farola drop



DETALLE
PLACA DE ANCLAJE



PERNOS DE ANCLAJE
CRUCETA M18X500



NOTA: La garantía de las columnas se corresponderá con el tratamiento superficial que estas tengan. Para columnas galvanizadas, la garantía por oxidación será de 10 años. Para el caso de columnas con atíóxido y pintura esmalte sintético, la garantía se extenderá a 1 año. Independientemente del tratamiento superficial que tengan estas garantías no cubren daños de ralladuras de la pintura color.